

質問回答書(訂正)

質問対象の工事番号	病建工 第1号
質問対象の工事名	市立秋田総合病院新病院建設工事

市立秋田総合病院新病院建設室

質問回答月日:令和元年10月11日

※10月10日掲載済みの質問・回答について、以下のとおり訂正いたします。

No.	質問	回答
0926 No162	PW03において、建具表ではW19000×H1600、姿図ではW16200×H1600とくい違います。姿図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 Af-014.021	よろしいです。
0926 No230	1階建具キープランBX4通りメンテナンススペースにおいて、片開き戸がありますが、建具符号がありません。SD04ATと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 Af-001	よろしいです。
1002-3 No29	Aa-012、Aa-017 屋内縦樋の仕様が特記仕様書-13.5.2と外部仕上表で下記の様になっております。外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・特記仕様書:硬質塩化ビニル雨樋(屋内防露付き) ・外部仕上表:塩ビライニング鋼管(防露巻き) (正)	SGP製とします。