# 市立秋田総合病院　立体駐車場建設工事
# 工事進捗状況について　（お知らせ）

2019年6月号

## ■ 工事進捗状況

本格的に工事が始まり１ヶ月ほど経過しました。敷地内の樹木の撤去も終わり、現在は敷地内の造成工事や建物等の解体工事を行っています。６月も引き続き、同様の作業を行う予定です。掘削土や解体材搬出のためダンプトラックの通行が多くなりますが、交通事故防止など、安全管理の徹底および工事現場周辺の環境美化に心掛けてまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

| | |
|---|---|
| 撮影月日 | 令和　元年　５月２７日 |
| 写真説明 | （左）工事用ゲート（東側道路より）　（右）工事現場内（病院病棟屋上より） |

## ■ 騒音・振動計

工事による騒音や振動の発生状況を常時管理し、騒音振動災害防止を心掛けて作業を行っています。

規制値を超えた場合は回転灯が点灯し警告します。

ゲートの右側に設置してあります。

## ■ 透明な仮囲い

見通しを良くするため、仮囲いの一部に透明なパネルを使用しています。工事の様子も見えるので、公園側から、のぞいて見てください。

## ■ 工事工程表

敷地内の造成工事が７月まで続きます。

掘削の進捗状況にあわせて、東側（道路側）に仮囲いを増設します。

歩行者優先の安全な誘導を心掛けてまいりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

| 工事項目 | 5月 | | | 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 仮設工事 | | | | | | 東側仮囲い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 造成工事 | 掘削・土砂搬出 | | | | | 場内掘削・土砂搬出 | | | | | | | 場内掘削・土砂搬出 | | | | | | | 場内掘削・土砂搬出 | | | | | | | 場内掘削・土砂搬出 | | | | | | | → |
| 土砂等運搬 | 50台/日 | | | | | 50台/日 | | | | | | | 50台/日 | | | | | | | 50台/日 | | | | | | | 50台/日 | | | | | | | → |
| 解体工事 | 東側擁壁解体 | | | | | 東側擁壁解体 | | | | | | | 解体材搬出 | | | | | | | | | | | | 汚水桝・ハンドホール撤去 | | | | | | | | | | |
| 電気設備 | 地下壁コア抜 | | | | | 埋設配管 | | | | | | | 埋設配管設置 | | | | | | | 通線・端末処理 | | | | | 既存電柱撤去 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ハンドホール設置 | | | | | | | 引込柱装柱・通線 | | | | | | | | | | | | (道路での作業あり) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 建柱 | | | | | | | | | | | | | | | | 高圧引込切替 | | | | | | | | | | |

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けいたします。

次回の発行は６月末を予定しております。


**工事のお問い合わせ先**
中田・中山・粟野建設工事共同企業体
現場事務所　080-8200-8090　担当：佐藤