

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年1月号

■ 工事進捗および工程表

12月は主に内装材解体、外周養生足場組を行いました。1月は引き続きそれらの作業と並行して、解体用クレーンを工事エリアに搬入・配置するのに支障となる、渡り廊下、病棟風除室・北側跳ね出し部の取壊しを行います。解体用クレーンは、病棟の上階から発生した解体材を地上に降ろすために使用します。作業につきましては、騒音・振動に十分注意しながら進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

工事項目	12月				1月																															
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
診療棟	外周養生足場組								外周養生足場組				外周養生足場組				外周養生足場組																			
	内装材解体								内装材解体				内装材解体				内装材解体				内装材解体															
													渡り廊下取壊し																							
					年末年始休暇				届出対象特定工事																											
病棟													風除室取壊し、跳ね出し部解体																							
									内装材解体				内装材解体				内装材解体				内装材解体															




写真説明：照明機器類取外し



写真説明：屋外機冷媒ガス回収

■ 渡り廊下、病棟風除室・跳ね出し部



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は1月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2022年12月 発行